



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

① Offenlegungsschrift① DE 41 09 397 A 1

(5) Int. Cl.⁵: **B 29 C 45/14** B 29 C 65/48



DEUTSCHES PATENTAMT

21) Aktenzeichen:

P 41 09 397.6

② Anmeldetag:

22. 3.91

43 Offenlegungstag:

24. 9. 92

① Anmelder:

Agrodur Grosalski & Co, 5608 Radevormwald, DE; Dynamit Nobel AG, 5210 Troisdorf, DE (72) Erfinder:

Ehrig, Siegfried, 5885 Schalksmühle, DE; Hild, Karl-Friedrich, Dipl.-Ing., 5920 Bad Berleburg, DE; Kroschel, Heinz, Dipl.-Ing., 5210 Troisdorf, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (4) Verfahren zur Herstellung eines Metall-Kunststoffverbundes
- Vorliegende Erfindung behandelt die Ummantelung von Metallteilen mit thermoplastischen Kunststoffen und ermöglicht die Herstellung von festhaftenden Überzügen auf Metall-Formkörpern, die durch Schmieden, Kaltumformung, Druckgießen oder Spangebung hergestellt sind. Die Ummantelung erfolgt durch Spritzgießen. Erfindungsgemäß werden die Metallformkörper vor der Ummantelung mit einem durch Wärme aktivierbaren Klebstoff beschichtet. Es ist dabei von Vorteil, wenn die Formteile vor dem Aufbringen des Klebstoffs aufgerauht sind und/oder einer chemischen Vorbehandlung unterworfen waren. Auch das Aufbringen einer Grundierlösung vor der Behandlung mit dem Klebstoff ist von Vorteil.



Beschreibung

Spritzgießverfahren. thermoplassischen Formstoffes auf ein Metallteil im Metallen und Kunststoffen durch Aufbringen eines fahren zur Herstellung eines festen Verbundes zwischen als reaktive Klebstoffe verstanden werden. Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Ver-

ren ist bei der Herzahung von Massenartikeln nicht reren Minuten in der Form notwendig. Dieses Verfahdung zu dem Metall, eine Halte- oder Taktzeit von mehren des Kunststoffes, und somit auch für eine gute Binbekannten Verfahrensweisen ist für das Ausvulkanisie-Druck, mit dem Kunststoff beschichtet. Bei allen dafür gelegt und in dieser, unter Einwirkung von Wärme und reich mit einem Bindemittel versehen, in eine Form einbei wird das Metallteil, in dem zu beschichtenden Bewerden dabei ausschließlich Elastomere eingesetzt. Da-Vulkanisier-Verlahren zu verbinden. Als Kunststoffe Es ist bekannt, Metalle mit Kunststoffen nach dem

manteln. versahren mit thermopastischen Kunststoffen zu um-Es ist weiterhin beginnt, Metallteile im Spritzgieß-

kostenettektiv.

daß ein Spalt zwischen Kufrästoff und Metall die Folge 30 teilhaft für eine Verbesserung des Verbunds zwischen rungen oder Durchführungen des Metallteiles fallen da-gegen bei der Schrumpfung von dem Metallteil ab, so Metallteil auf. Kunststoffe in Metallhohlkörpern, Bohschiedliche Verarbeitungschwindung haben, schrumpft der das Metallteil umhüffende Kunststoff fest auf das Da alle Kunststoffe et sehr hohe und auch unter-

reißen und sich somit leicht vom Metallteil lösen. gung gegeben sind, im Bereich geringer Wanddicken 35 Kunststoffummantelungen mit konstruktionsbeding-ten stark unterschiedlichen Kandicken können auf-grund der hohen Spannungen die durch die Schwin-

allen diesen Fällen aber nicht gegeben. ummantelung zu erhalten. Eine gute Wandhaftung ist in terschnitte, Rippen, Durchbrüche oder Nuten vorgesekonstruktive Maßnahmen an den Metallteilen, wie Hin-Um diesen Nachteilen entgegenzuwirken, werden

Metall eingeht, der auch nach dem Erkalten des Kunstaufgebracht wird und einen festen Verbund mit dem plast im Spritzgießverlahren auf die Metalloberfläche sten und Metallen aufzufinden, bei dem der Thermozur Herstellung eines Verbundes zwischen Thermopla-Es bestand demzusolge die Aufgabe, ein Versahren

zur Herstellung einer Ummantelung aus thermoplastistottes bestehen bleibt.

einem reaktiven Klebstoff beschichtet. das Metallteil vor dem Aufbringen des Kunststoffes mit ren gefunden, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man schen Kunststoffen auf Metallteile im Spritzgiebverfah-

zeug die Kunststossummantelung mit dem Metallteil kurzzeitig aktiviert wird und noch im Spritzgießwerkbeitungstemperatur des Kunststoffes der Klebstoff Der Klebstoff ist so eingestellt, daß durch die Verar-

aktiviert werden, d.h. ihre Klebewirkung entwickeln. und der Abtrocknung durch Wärmeeinwirkung wieder standen werden, die nach dem Auftrag auf ein Metallteil Unter reaktiven Klebstoffen sollen Klebstoffe ververklebt.

aktionslacke, wie z. B. solche auf Basis von kristallisie-Schmelzklebstoffe oder in der Wärme aushärtende Resich bekannt. Allgemein eignen sich dazu entweder Entsprechende Verbindungen sind dem Fachmann an 65

harzlacke und Phenolharzlacke sollen erfindungsgemäß Auch die unter Wärmeeinwirkung härtenden Epoxidrenden Polyurethanen oder ungesättigten Polyestern.

vorgeschene Reaktivklebstoff nach seiner Aushärtung weise wird deshalb in Vorversuchen ermittelt, ob der Kunststoffummantelung versehen wird. Zweckmäbigerunter anderem von der Art des Metalls ab, das mit der Die genaue Zusammensetzung des Klebstoffs hängt

ein gutes Haftvermögen zu dem Metall besitzt. 10 unter der Wärmeeinwirkung beim Spritzgiebvorgang

stigkeit zu der Kunststoffummantelung ist bei den zukel-Stahl und Buntmetallen verwendbar. Die Bindefelassen. Prinzipiell sind auch Metallteile aus Chrom-Nik-15 umformung, Druckgießen und Spangebung herstellen aus denen sich gut Formkörper durch Schmieden, Kaltgen, Aluminium und Leichtmetallegierungen geeignet, Als Metalle sind vorzugsweise Stahl, Stahllegierun-

schichtenden Metallteile muß fettfrei, sauber und trok-Die Oberfläche der mit Reaktionsklebstoffen zu beletzt genannten Werkstoffen geringfügig reduziert.

25 sten oder spangebende Bearbeitung, bei der die Metalldung werden die Metallteile durch Sandstrahlen, Bür-In einer besonderen Durchführungsform der Erfinken sein. Oxydationsrückstände müssen entfernt sein.

Weiterhin ist das Aufbringen einer anorganischen, oberfläche stark aufgerauht wird, vorbehandelt.

Phosphatieren oder Chromatisieren genannt. Stahlsorsprechende chemische Vorbehandlungen seien das Metalloberfläche und Klebstoff. Als Beispiele für enthandlung vor dem Aufbringen des Klebstoffs sehr vorvichtmetallischen Schutzschicht durch chemische Be-

der Klebstoffschicht das Metallteil noch mit einer an Es ist weiterhin empfehlenswert, vor dem Aufbringen ten können auch nitriert werden.

schen Polieren oder Harzen zu behandeln. sich als Grundiermittel bekannten Lösung aus organi-

oberfläche. sentlich größer sein als die größte Rauhtiefe der Metall-Die gesamte Schichtdicke der Klebstoffschicht muß wehen, um somit eine gute Verankerung der Kunststoff- 40 dann auf die so vorbehandelten Metallteile aufgetragen. Der Klebstoff bzw. die Klebstoffschichten werden

Metallteils bildet. Gegebenenfalls können auch mehrere In Erfüllung dieser Aufgabe wurde nun ein Verfahren 50 zusammenhängende Schicht auf der Oberfläche des verfestigen, daß er nicht mehr abfließt und eine feste, läßt dann den Klebstoff auf dem Metallteil sich soweit entsprechenden Lösungsmittel gelöst vorliegen. Man oder Streichen. Der Klebstoff kann dabei auch in einem 45 sich bekannter Weise, z. B. durch Tauchen, Spritzen Das Aufbringen des reaktiven Klebstoffs erfolgt in an

55 sonders Polyurethane, Polyester-Block-Amide, ABS, Als Kunststoffe für das Ummanteln eignen sich begebracht werden.

solcher Klebstoffschichten auf der Metalloberfläche an-

Polycarbonate oder Polyoxymethylene.

und dem Ummanteln mit dem Kunststoff höchstens schicht, d. h. nachdem diese handtrocken geworden ist, Zeitspanne zwischen dem Auftrag der letzten Klebstoff-Im Hinblick auf eine optimale Haftfestigkeit soll die

2 Stunden betragen.

Schlichte versehen sein können. Vorzugsweise sind diesche Füllstoffe, wie z. B. Glasfasern, die auch mit einer den. Als Füllstoffe eignen sich hauptsächlich mineraliwenn dem Thermoplast Füllstofte untergemischt werschen Uberzug kann noch dadurch verbessert werden, Die Haftung zwischen Metallteil und thermoplasti-

se Füllstoffe dem Thermoplasten in Mengen bis zu

30 Gew.-% untergemischt.

Durch die Zugabe von derartigen Füllstoffen werden die Verarbeitungsschwindung des Thermoplastes herabgesetzt und damit die Spannungen zwischen Kunststoffummantelung und Metallteil, die von der Klebstoff- 5 Bindeschicht aufgenommen werden, reduziert.

Beispiel

Becher aus der Stahlsorte C 60 wurden phosphatiert, 10 entfettet und daraufhin mit einer Grundierlösung aus organischen Harzen und Polymeren behandelt. Diese Lösung war mit organischen Lösungsmitteln auf eine Viskosität von 600 – 1200 cp (nach Brookfield) verdünnt.

Nach Abtrocknung des Metallteils erfolgt eine weitere Beschichtung mit einem stark kristallisierenden Polyurethan, das in Methylethylketon gelöst war und mit Ethylacetat im Verhältnis 1:2 bis 1:5 verdünnt wurde.

Diese Lösung wurde mit Zusätzen bis maximal 20 Gew.-% eines Polyisocyanat, das in Ethylacetat im 20 Verhältnis 1:2 bis 1:4 gelöst ist, gemischt. Durch diese Komponente werden die Adhäsionskräfte erhöht.

Nach einer Trockenzeit der zuletzt auf getragenen Beschichtung von maximal 2 Stunden wird das so vorbehandelte Metallteil in die Spritzgießform eingelegt und mit Polyurethan ummantelt/umspritzt. Durch die Massetemperatur des plastischen Kunststoffs wird die Beschichtung auf dem Metallteil aktiviert und verklebt den Thermoplast mit dem Metallteil.

Auf diese Weise entstand ein fester Verbund zwi- 30 schen dem Metallteil und der Kunststoffummantelung.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Ummantelung as aus thermoplastischen Kunststoffen auf Metallteile im Spritzgießverfahren, dadurch gekennzeichnet, daß das Metallteil vor dem Ummanteln mit einem durch Wärme reaktivierbaren Klebstoff beschichtet wird, man diesen vor dem Einlegen des Metallteils in die Spritzgießform zu einem festen Überzug abtrocknen läßt und anschließend die Ummantelung durchgeführt wird, bei der durch die Massetemperatur und den Druck des in die Spritzgießform eintretenden plastischen Kunststoffs der 45 Klebstoff aktiviert wird und auf diese Weise ein fester Verbund zwischen Metallteil und Kunststoff entsteht.

2. Verfahren zur Herstellung einer Kunststoff-Metallverbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als reaktivierbarer Klebstoff ein solcher aus kristallisierendem Polyurethan, das in Methylethylketon gelöst ist und mit Ethylacetat im Verhältnis 1:2 bis 1:5 verdünnt vorliegt, in einer oder mehreren Beschichtungen aufgetragen ist, 55 wobei der auf zutragenden Lösung bis zu 20 Gew. % einer Mischung aus Polyisocyanat, das in Ethylacetat im Verhältnis 1:2 bis 1:4 gelöst ist, zugegeben sind.

3. Verfahren zur Herstellung einer Kunststoff-Me- 60 tallverbindung nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, daß das Metallteil vor der Beschichtung mit dem in der Wärme reaktivierbaren Klebstoff mit einer an sich bekannten Grundierlösung aus organischen Harzen und/oder Polymeren. 65 die in einem organischen Lösungsmittel gelöst sind. beschichtet wird.

4. Verfahren zur Herstellung einer Kunststoff-Me-

tallverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß spätestens 2 Stunden nach der letzten Beschichtung mit dem durch die Wärme reaktivierbaren Klebstoff die Ummante-

lung durchgeführt wird.

5. Verfahren zur Herstellung einer Kunststoff-Metallverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet, daß dem Thermoplast mineralische Füllstoffe, wie z. B. Glasfaser, Kohlefaser, Gesteinsmehl oder auch Metallpulver bis zu maximal 30% Gew. - Anteilen zugegeben werden. 6. Kunststoff-Metallverbindung hergestellt nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Metallteil ein solches aus Stahl, Stahllegierungen, Aluminium oder Leichtmetallegierungen vorgesehen ist, dessen Oberfläche durch Bürsten, Sandstrahlen, spangebende Bearbeitung mit großer Rauhtiefe und/oder durch das Aufbringen einer anorganischen, nichtmetallischen, durch chemische Behandlung erzeugte Schicht, wie Phosphatieren, Eloxieren, Alodinieren oder Chromatieren. vorbehandelt ist.

7. Kunststoff-Metallverbindung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß als thermoplastischer Kunststoff für die Ummantelung ein solcher aus der Gruppe Polyurethane, Polyester-Block-Amide, ABS, Polycarbonate oder Polyoxymethylene vorliegt

BEST AVAILABLE COPY

4

100 100 1101 1538